



Ölçüler milimetredir.
Dimensions in millimeters.


DOZER (ZPX) 75W




DOZER (ZPX) 150W



DOZER (ZPX) 300W



DOZER (ZPX) 450W



Notlar / Notes

Bu armatürün harici bükülge kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşgeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LITA LIGHTING CO.

FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah. Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY

TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com

L I T P A

ZPX (DOZER) Serisi Armatürü
ZPX (DOZER) Series Luminaire



IP65



Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan
LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Thank You for choosing LİTA Lighting

CE

Montaj Detayları / *Assembling Details*

- 1** Armatür montaj aparatını tornavida kullanarak sabitleyin. Ve elektriksel bağlantılarını su geçirmez rekor kullanarak yapınız.

Place luminaire montage part and screw with screwdriver. And make electrical connections with using waterproof connections equipment




Armatür montaj aparatı


Luminaire montage part

- 2** Direk ya da sütuna montajlamadan önce T-parçasını hazırlayın. T parçasının alt kesiti, sütun profili ile aynı olmalıdır. Ve sütuna geçirilebilmelidir. Üst parça dikdörtgen profilde olup, armatür montaj aparatına monte edilebilmelidir. Elektrik kabloları bu T parçasının içerisinden armatüre girer. Buradan su sızması için lütfen su geçirmez bağlantı rekoru kullanınız.


For top of the column assembling first please prepare a T-part. Bottom of the T-part must be same with column profile. And fitted onto column. Top part must be rectangle profile. And connectable to luminaire montage part. Electrical cables passing from T-part and into the luminaire. Please use nuts for waterproof assembling.



Sütun / *Column*



AÇI VERME DETAYI / ANGLE DETAIL



Armatürün askı ayağını montajladıktan sonra modüllere istediğiniz açıyı veriniz ve vida yardımıyla sabitleyiniz. Vidası sıkılan armatürlere tekrardan açı vermeye çalışmayınız. Tekrardan açı verilecek ise vidaları gevşetiniz, açıyı veriniz ve vidaları sıkınız.

After assembling the hanger feet of the luminaire, give the modules the desired angle and fix them with the help of screws. Do not try to re-angle the screwed fixtures. If it will be angled again, loosen the screws, give the angle and tighten the screws.